




<p>Mario Glüer ██████████ 80809 München Mail to: glueer@██████████.de</p>	<p>Dominique Schätzel ██████████ 39164Wanzleben d.schaetzel@██████████.de</p>
	
<p>Foto 1 Glüer: Spiegel wurde so versendet, wie er am Fahrzeug verbaut war.</p>	<p>Foto 1 Schätzel: Gewaltsam geöffneter Spiegel von Schätzel, schlimmer wie von einer Hinterhofwerkstatt.</p>
	
<p>Foto 2 Glüer: Spiegelrahmen ohne Riss und Beschädigung.</p>	<p>Foto 2 Schätzel: Behauptung Spiegel wäre so angekommen.</p>
	
<p>Foto 3 Glüer: Aufnahme linke Spiegelkappe. Ohne auffallende Kratzspuren und Beschädigungen.</p>	<p>Foto 3 Schätzel: Behauptet, die Spiegelkappe wäre mit solcher Lackbeschädigung bei Ihm angekommen.</p>
	
<p>Foto 3 Glüer: Spiegel wurde so versendet.</p>	<p>Foto 4 Schätzel: So, „zerlegt“ wurde der Spiegel niemals versendet.</p>